

**Næsby Vandværk**  
**Stærhusvej 100**  
**5270 Odense N**  
**Att.: nv@nvvand.dk**
**Rapportnr.:** AR-16-CA-00419460-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00419460  
**Kundenr.:** CA0003760  
**Modt. dato:** 03.05.2016

## Analyserapport

**Prøvested:** Næsby Vandværk. Boring DGU 136.0875 - V02200055 / 4461002507  
**DGU-nr:** 136.875  
**Prøvetype:** Råvand - Andet  
**Prøveudtagning:** 03.05.2016 kl. 09:50  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S MAK  
**Analyseperiode:** 03.05.2016 - 13.05.2016

**Prøvemærke:** Fra boring

Lab prøvenr:	80292904	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	0.10	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Odense Kommune, Nørregade 36-38, Odense Slot, Kopimodtager drikkevand, Nørregade 36-38, 5000 Odense C

13.05.2016

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end  
>: større end

#: ingen parametre er påvist  
DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
⊘): udført af underleverandør