

Næsby Vandværk
Stærhusvej 100
5270 Odense N
 Att.: nv@nvvand.dk

Rapportnr.: AR-16-CA-00467341-01
Batchnr.: EUDKVE-00467341
Kundenr.: CA0003760
Modt. dato: 16.09.2016

Analyserapport

Prøvested: Næsby Vandværk. Boring DGU 136.0875 - V02200055 / 4461002507
DGU-nr: 136.875
Prøvetype: Råvand - Andet
Prøvedtagning: 16.09.2016 kl. 08:45
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S MAK
Analyseperiode: 16.09.2016 - 27.09.2016

Prøvemærke: Fra boring

| Lab prøvenr: | 80370896 | Enhed | Kravværdier | | DL. | Metode | ⊘) Um (%) |
|-----------------------------------|----------|-------|-------------|------|------|-----------------------------|-----------|
| | | | Min. | Max. | | | |
| Phenoler | | | | | | | |
| Phenol | < 0.05 | µg/l | | | 0.05 | M 2233 GC-MS | 24 |
| Cresoler | < 0.02 | µg/l | | | 0.02 | M 2233 GC-MS | 24 |
| Xylenoler | < 0.02 | µg/l | | | 0.02 | M 2233 GC-MS | 24 |
| Pesticider | | | | | | | |
| 2,6-dichlorbenzamid (BAM) | 0.10 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 20 |
| Oplysninger fra prøvetager | | | | | | | |
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | | DS ISO 19458, DS ISO 5667-5 | A |

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Odense Kommune, Nørregade 36-38, Odense Slot, Kopimodtager drikkevand, Nørregade 36-38, 5000 Odense C

27.09.2016

Kundecenter
 Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør