

Næsby Vandværk  
Stærhusvej 100  
5270 Odense N  
Att.: nv@nvvand.dk

Rapportnr.: AR-17-CA-00517533-01  
Batchnr.: EUDKVE-00517533  
Kundenr.: CA0003760  
Modt. dato: 21.02.2017

## Analyserapport

**Prøvested:** Næsby Vandv. Kirkendrupværket - 82026 - V02200055 / 4461002500  
**Prøvetype:** Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøvedtagning:** 21.02.2017 kl. 09:45  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S MAK  
**Analyseperiode:** 21.02.2017 - 25.02.2017

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

| Lab prøvenr:                      | 80416403 | Enhed      | Kravværdier ** |      | DL. | Metode                         | Um (%) |
|-----------------------------------|----------|------------|----------------|------|-----|--------------------------------|--------|
|                                   |          |            | Min.           | Max. |     |                                |        |
| <b>Mikrobiologi</b>               |          |            |                |      |     |                                |        |
| Coliforme bakterier 37°C          | < 1      | MPN/100 ml |                | i.m. | 1   | Colilert Quanti Tray           |        |
| Escherichia coli                  | < 1      | MPN/100 ml |                | i.m. | 1   | Colilert Quanti Tray           |        |
| Kimtal ved 22 °C                  | 1        | CFU/ml     |                | 50   | 1   | ISO 6222:1999                  |        |
| Kimtal ved 37°C                   | < 1      | CFU/ml     |                | 5    | 1   | ISO 6222:1999                  |        |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |          |            |                |      |     |                                |        |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja       |            |                |      |     | DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458 | A      |
| Vandtemperatur                    | 9.3      | °C         |                |      |     | DS/EN ISO 19458                | A      |
| Prøvens farve                     | Farveløs |            |                |      |     | * Visuel                       | A      |
| Prøvens klarhed                   | Klar     |            |                |      |     | * Visuel                       | A      |
| Prøvens lugt                      | Ingen    |            |                |      |     | * Organoleptisk                | A      |

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

**Kopi til:**

Odense Kommune, Nørregade 36-38, Odense Slot, Kopimodtager drikkevand, Nørregade 36-38, 5000 Odense C

25.02.2017

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.